## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

# Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

194356, город Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.26 к.3 литер А

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627)

### Содержание:

- 1. Паспорт доступности.
- 2. Анкета к Паспорту доступности.
- 3. Акт обследования к Паспорту доступности.
- 4. Фото-фиксация основных зон и элементов.
- 5. Акт согласованных с общественным объединением инвалидов.
- 6. План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности.
- 7. Анкета по определению доступности ОСИ в соответствии с Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 16.06.2014 №155p.
- 8. Дополнительный материал по организации доступной среды на Объекте.

#### СОГЛАСОВАННО

Председатель РООИ «Центр экспертизы и консультирования –

«Доступная среда»

\_ Ю.Ю. Платонова

Пентр женерани (15) Ноября 2025 г. «Диступнан Среда»

OFPH 1187800002631 NHH 7801358231 **УТВЕРЖДАЮ** 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 65 Выборгского района Санкт-Петербурга

\_\_\_\_\_ Е.П. Момотова «15» ноября 2025 г.

# ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 66/25

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: <u>Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 комбинированного вида Выборгского района Санкт-</u>Петербурга.
- 1.2. Адрес объекта: <u>194356, город Санкт-Петербург, ул. Есенина</u>, д. 26 к. 3 литер А.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: <u>2 этажное.</u> 1908, 7 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: <u>да. 9543 кв.м</u>
- 1.4. Год постройки здания: 1979 г., последнего капитального ремонта:
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2028 г.

#### сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование):  $\underline{\Gamma o c y d a p c m 65 }$  комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 65 Выборгского района Санкт-Петербурга).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): <u>194356, город Санкт-Петербург, ул.</u> Есенина, д. 26 к. 3 литер А.
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности <u>Собственность субъектов Российской Федерации</u>.
- 1.10. Территориальная принадлежность региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): <u>Учредителем Образовательного</u> учреждения является Санкт-Петербург в лице уполномоченных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

<u>Функции и полномочия учредителя в отношении Образовательного учреждения</u> <u>осуществляет Комитет по образованию, за исключением функций</u>

и полномочий, отнесенных к компетенции администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, а также Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга.

Место нахождения Комитета: 190031, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8.

<u>Место нахождения Администрации района: 194100, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 86.</u>

Место нахождения КИО: 191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, литера А. Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: <u>194100, Санкт-Петербург,</u> <u>Большой Сампсониевский пр-кт, д.86.</u>

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности <u>образование.</u>
- 2.2 Наименование оказываемых услуг:
- Реализация основных общеобразовательных программ;
- Присмотр и уход;
- Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: <u>инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.</u>
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность: <u>220 чел.</u>
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)-нем

#### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

<u>находиться в пешей доступности.</u> <u>Автобус № 275, 121, 143, 178, 251, 271, 283, 198, 248, 259</u> до остановки «ул. Есенина 30».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть.

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -290м
- 3.2.2 время движения (пешком) *5-6 мин*.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути  $\partial a$ .
- 3.2.4 Перекрестки: регулируемые.
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: <u>да.</u> Их обустройство для инвалидов на коляске: <u>ecmb.</u>

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

No		Вариант организации
п/п	Категория инвалидов	доступности объекта
	(вид нарушения)	(формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	A

<sup>\* -</sup> указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

No		Состояние доступности, в
п/п	Основные структурно-функциональные зоны	том числе для основных
		категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У, О),
1		ДУ-И (С, К)
2.1	Главный вход.	ДП-И (Г, У),
2.1 Главный вход.	1 лавный вход.	ДУ-И (О, С), ВНД (К)

2.2	Отдельный вход в группу расположенную на	ДУ-И (Г, У),
2.2	уровне первого этажа.	ВНД (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДП-И (Г, У),
3	эвакуации)	ДУ-И (С, О), ДЧ-И(К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ДП-И (О, У),
	посещения объекта)	ДУ-И (Г, С, К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, Г, У),
	Санитарно-гигиснические помещения	ДУ-И (С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (У, ОГ, С, К)
7	Пути движения к объекту (от остановки	ДП-И (К, Г, У, О),
	транспорта)	ДУ-И (С)

<sup>\*\*</sup> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

#### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным для инвалидов с умственными нарушениями; условно доступным (с помощью персонала) для инвалидов, с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с нарушениями зрения; временно не доступен для инвалидов передвигающихся на креслах колясках.

<u>Условная доступность объекта обеспечена оказанием необходимой помощи МНГ.</u>
<u>Приказом назначены ответственные сотрудники, которые при необходимости оказывают помощь и сопровождение по Объекту.</u>

#### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ <u>№</u> п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с TCP текущий ремонт,
2.1	Главный вход.	текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP
2.2	Отдельный вход в группу расположенную на уровне первого этажа.	капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с TCP, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	

<sup>\*-</sup> указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

- 4.2. Период проведения работ в соответствии с поступлением бюджетных средств в рамках исполнения  $\mathbf{\Pi} \mathbf{\Phi} \mathbf{X} \mathbf{\mathcal{I}}$ .
- 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-И (O, У, С, Г), ДЧ-И (К).
- 4.4 Информация размещена (обновлена) Сайт: https://ds65.vyb.gov.spb.ru/

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- 1. Анкеты (информации об объекте): от «05» ноября 2025 г.,
- 2. Акта обследования объекта: от «05» ноября 2025 г.,

# УТВЕРЖДАЮ Заведующий ГБДОУ детский сад № 65 Выборгского района Санкт-Петербурга

		Е.П.	Момотова
«05»	ноября	2025	5 г.

#### **AHKETA**

#### (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 66/25

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: <u>Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга.</u>
- 1.2. Адрес объекта: <u>194356, город Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 26 к. 3 литер А.</u>
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажное. 1908, 7 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: <u>да. 9543 кв.м</u>
- 1.4. Год постройки здания: <u>1979 г.</u>, последнего капитального ремонта:
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2028 г.

#### сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): <u>Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 65 Выборгского района Санкт-Петербурга).</u>
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): <u>194356, город Санкт-Петербург, ул.</u> <u>Есенина, д. 26 к. 3 литер А.</u>
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации.
- 1.10. Территориальная принадлежность региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): <u>Учредителем Образовательного</u> учреждения является Санкт-Петербург в лице уполномоченных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.
- <u>Функции и полномочия учредителя в отношении Образовательного учреждения</u> осуществляет Комитет по образованию, за исключением функций
- <u>и полномочий, отнесенных к компетенции администрации Выборгского района Санкт-</u> Петербурга, а также Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга.

Место нахождения Комитета: 190031, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8.

<u>Место нахождения Администрации района: 194100, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 86.</u>

Место нахождения КИО: 191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, литера А. Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: <u>194100, Санкт-Петербург,</u> <u>Большой Сампсониевский пр-кт, д.86.</u>

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности образование.
- 2.2 Наименование оказываемых услуг:
- Реализация основных общеобразовательных программ;
- Присмотр и уход;
- Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: <u>инвалиды</u>, <u>передвигающиеся на кресле-коляске</u>, <u>инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата</u>; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность: 220 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)-нет

#### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

<u>находиться в пешей доступности.</u> <u>Автобус № 275, 121, 143, 178, 251, 271, 283, 198, 248, 259</u> до остановки «ул. Есенина 30».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть.

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -290м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5-6 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.
- 3.2.4 Перекрестки: регулируемые.
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: <u>да.</u> Их обустройство для инвалидов на коляске: <u>есть.</u>

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

No		Вариант организации
п/п	Категория инвалидов	доступности объекта
	(вид нарушения)	(формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	A

<sup>\* -</sup> указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

No		Состояние доступности, в
п/п	Основные структурно-функциональные зоны	том числе для основных
		категорий инвалидов**
1	1 Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У, О),
1		ДУ-И (С, К)
2.1	Главный вход.	ДП-И (Г, У),
2.1		ДУ-И (О, С), ВНД (К)

2.2	Отдельный вход в группу расположенную на	ДУ-И (Г, У),
2.2	уровне первого этажа.	ВНД (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДП-И (Г, У),
3	эвакуации)	ДУ-И (С, О), ДЧ-И(К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ДП-И (О, У),
	посещения объекта)	ДУ-И (Г, С, К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, Г, У),
		ДУ-И (С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (У, ОГ, С, К)
7	Пути движения к объекту (от остановки	ДП-И (К, Г, У, О),
L'	транспорта)	ДУ-И (С)
ale X T		

<sup>\*\*</sup> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

Информация размещена (обновлена) Сайт: https://ds65.vyb.gov.spb.ru/

# УТВЕРЖДАЮ Заведующий ГБДОУ детский сад № 65 Выборгского района Санкт-Петербурга

		_ Е.П.	Момотова
<b>«</b> 0	5» ноя6	бря 2025	Γ.

# АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 66/25

#### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: <u>Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга.</u>
- 1.2. Адрес объекта: <u>194356, город Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 26 к. 3 литер А.</u>
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: <u>2 этажное</u>. 1908,7 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: да. 9543 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 1979 г., последнего капитального ремонта:
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2028 г.

#### сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): <u>Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 65 Выборгского района Санкт-Петербурга).</u>
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): <u>194356, город Санкт-Петербург, ул. Есенина,</u> <u>д. 26 к.3 литер А.</u>
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации.
- 1.10. Территориальная принадлежность региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): <u>Учредителем Образовательного учреждения является Санкт-Петербург в лице уполномоченных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.</u>

<u>Функции и полномочия учредителя в отношении Образовательного учреждения осуществляет Комитет по образованию, за исключением функций</u>

и полномочий, отнесенных к компетенции администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, а также Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга.

Место нахождения Комитета: 190031, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8.

Место нахождения Администрации района: 194100, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 86.

Место нахождения КИО: 191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, литера А. Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: <u>194100, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт,</u> д.86.

#### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности <u>образование</u>.
- 2.2 Наименование оказываемых услуг:
- Реализация основных общеобразовательных программ;
- Присмотр и уход;
- Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: <u>инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.</u>
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) вместимость, пропускная способность: <u>220 чел.</u>
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)-нем

#### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

<u>находиться в пешей доступности.</u> <u>Автобус № 275, 121, 143, 178, 251, 271, 283, 198, 248, 259 до</u> остановки «ул. Есенина 30».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть.

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта -290м
- 3.2.2 время движения (пешком) *5-6 мин*.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути  $\partial a$ .
- 3.2.4 Перекрестки: регулируемые.
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: <u>да.</u> Их обустройство для инвалидов на коляске: <u>есть.</u>

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания\*

No		Вариант организации
п/п	Категория инвалидов	доступности объекта
	(вид нарушения)	(формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	A

<sup>\* -</sup> указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

No	·	Состояние доступности, в
п/п	Основные структурно-функциональные зоны	том числе для основных
		категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У, О),
	территерин, принегине дал и зданию (у пастои)	ДУ-И (С, К)
2.1	Главный вход.	ДП-И (Г, У),
2.1	т лавный вход.	ДУ-И (О, С), ВНД (К)
2.2	Отдельный вход в группу расположенную на уровне	ДУ-И (Г, У),
2.2	первого этажа.	ВНД (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДП-И (Г, У),
	эвакуации)	ДУ-И (С, О), ДЧ-И(К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого	ДП-И (О, У),
<b>T</b>	посещения объекта)	ДУ-И (Г, С, К)
5	Сапитарно ригионинеские помощония	ДП-И (О, Г, У),
<i>J</i>	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (С, К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	$ \mathcal{L} $ У- $ \mathcal{U}(\mathcal{Y}, \mathcal{O}\Gamma, \mathcal{C}, \mathcal{K}) $
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К, Г, У, О),
	ттути движения к ообекту (от остановки транспорта)	ДУ-И (С)

<sup>\*\*</sup> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

#### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным для инвалидов с умственными нарушениями; условно доступным (с помощью персонала) для инвалидов, с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с нарушениями зрения; временно не доступен для инвалидов передвигающихся на креслах колясках.

<u>Условная доступность объекта обеспечена оказанием необходимой помощи МНГ. Приказом назначены ответственные сотрудники, которые при необходимости оказывают помощь и сопровождение по Объекту.</u>

#### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № П\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с TCP текущий ремонт,
2.1	Главный вход.	текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP
2.2	Отдельный вход в группу расположенную на уровне первого этажа.	капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	организационные мероприятия, индивидуальное решение с TCP
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с TCP, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	

<sup>\*-</sup> указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

- 4.2. Период проведения работ в соответствии с поступлением бюджетных средств в рамках исполнения <u>ПФХД.</u>
- 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:  $\Pi\Pi$ -M (O, Y, C,  $\Gamma$ ),  $\Pi$ 4-M (K).
- 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
- 4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое указать)
- 4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- 4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- 4.5. Информация размещена (обновлена) Сайт: https://ds65.vyb.gov.spb.ru/

#### 5. Особые отметки

#### приложения:

Результаты обследования:

- of the three country		
1. Территории, прилегающей к об	бъекту	на <u>2</u> л.
2. Входа (входов) в здание		на <u>4</u> л.
3. Путей движения внутри здания		на <u>3</u> л.
4. Зоны целевого назначения объе	жта	на <u>2</u> л.
5. Санитарно-гигиенических поме	ещений	на <u>2</u> л.
6. Системы информации (и связи)	на объекте	на 2 л.

Результаты фото-фиксации на объекте на 7 л. (фото 42)

Руководитель рабочей группы

(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы Директор ЧОУ ДПО «Ресурсный институт социальной практики» Потапов М.П

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель Региональной общественной

(Подпись)

организации инвалидов «Центр экспертизы и консультирования – «Доступная среда». Ю.Ю. Платонова

представители организации,	,
расположенной на объекте	
-	(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

# Приложение 1 к Акту обследования ОСИ, к паспорту доступности ОСИ № 66/25 от «05» ноября 2025 г.

#### I Результаты обследования:

### 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

### <u>ГБДОУ детский сад № 65 Выборгского района Санкт-Петербурга</u> 194356, город Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.26 к.3 литер А

Наименование объекта, адрес

	Наименование		Наличие аименование элемента			/шения я	Работы по адаптации объектов		
№ п/п	функционально-п ланировочного элемента	есть/	№ на плане	<b>№</b> фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1,2, 3,4					
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		5,6, 7					
1.3	Лестница (наружная)	нет						-	
1.4	Пандус (наружный)	нет							
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Нет выделенных мест для стоянки автотранспорта инвалидов.	все	Обозначить не менее одного места дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256 и на земельном участке здания — дорожным знакам по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290 (5.2.1 СП 59.13330.2020) Организация в чьей ведомости находится территория.	TP, TCP	
	ОБЩИЕ требования к зоне						Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, для всех категорий МГН на часы работы организации. (п. 5.1.3 СП	ТСР	

			59.13330.2020)	
	 1	1		

#### II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно-функционально й зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	<b>№</b> фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г, У, О), ДУ-И (С, К)		1-7	TCP, TP

<sup>&</sup>lt;\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

**Комментарий к заключению:** вход на прилегающую доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН). Калитка выделена контрастно. Установлена информационная тактильная табличка (фото 4). Имеется кнопка вызова персонала, для оказания необходимой помощи (сопровождения) (фото 4). Выделено место для хранения колясок (фото 5). Рекомендуется привести в соответствие перепад высот бортовых камней вдоль газонов и озелененных площадок, используемых для рекреации, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,015 м. 5.1.9. СП 59.13330.2020.

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно.

<sup>&</sup>lt;\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

# Приложение 2.1 к Акту обследования ОСИ, к паспорту доступности ОСИ № 66/25 от «05» ноября 2025 г.

## I Результаты обследования: 2.1 Главный вход.

#### <u>ГБДОУ детский сад № 65 Выборгского района Санкт-Петербурга</u> <u>194356, город Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.26 к.3 литер А</u>

Наименование объекта, адрес

	Наименование	Наличие элемента			Выявленные наруш и замечания	ения	Работы по адаптации объектов		
№ п/п	функционально п	есть/ нет	№ на плане	№ фот о	Содержание	Значимо для инвалида (категория	Содержание	Виды работ	
2.1	Лестница (наружная)	нет							
2.2	Пандус (наружный)	нет							
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		8					
2.4	Дверь (входная)	есть		9, 11		С, О, К	- При реконструкции и/или капитальном ремонте снизить высоту порога (1,4 см), предусмотреть смотровые панели. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) -контрастно выделить ручки входных дверей.	KP, TCP	
2.5	Тамбур	есть		10					
	ОБЩИЕ требования к зоне								

#### II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	<b>№</b> фото	(вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание	ДП-И (Г, У), ДУ-И (О, С), ВНД (К)		9-11	КР, ТСР

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

 ${\cal L}^{\rm YGB}$  - доступно частично всем;  ${\cal L}^{\rm YGB}$  (K, O, C,  ${\cal L}^{\rm YG}$ ) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: При реконструкции в случае, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020).

Приложение 2.2 к Акту обследования ОСИ, к паспорту доступности ОСИ № 66/25 от «05» ноября 2025 г.

## I Результаты обследования: 2.2 Отдельный вход в группу расположенную на уровне первого этажа

#### <u>ГБДОУ детский сад № 65 Выборгского района Санкт-Петербурга</u> 194356, город Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.26 к.3 литер А

Наименование объекта, адрес

	Наименование		аличи емент		Выявленные наруш и замечания	ения	Работы по адаптации объ	ектов
№ п/п	финичнопольно		№ на плане	№ фот о		Значимо для инвалида (категория	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		13,	Вдоль обеих сторон открытых лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м. (в учреждениях пребыванием детей высота дополнительного поручня - от 500 до 700 +/- 30 мм в зависимости от возрастной категории детей. Для детей старше пяти лет допустимо использовать поручень на высоте 700 мм)	C,O	-Установить поручни вдоль маршей лестниц. (п. 5.1.13 СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2022) - контрастно выделить первую и последнюю ступени маршей лестниц (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020) Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней, без подступенков. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2020)	TP, TCP
2.2	Пандус (наружный)	нет			Наружные лестницы не дублируются пандусом и/или другим подъёмным устройством.	К	Установить пандус на высоту входной площадки. (п. 6.2.9-12 СП 59.13330.2020)	КР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		15	•	все	Установить навес, предусмотреть подсветку входа.	ТСР, КР
2.4	Дверь (входная)	есть		16, 17, 19		С, О, К	- При реконструкции и/или капитальном ремонте увеличить дверные проемы главного входа до нормативных значений	ТСР, КР

				(0,9 м рабочее полотно), снизить высоту порога (1,4 см), предусмотреть смотровые панели. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020) -контрастно выделить ручки входных дверей.
2.5	Тамбур	есть	18	
	ОБЩИЕ требования к зоне			

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Прило № на плане	жение № фото	Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание	ДУ-И (Г, У), ВНД (К, О, С)		13-19	ТР, ТСР, КР

<sup>&</sup>lt;\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

**Комментарий к заключению:** При реконструкции в случае, если дверные проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема в свету до 0,8 м. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020). При реконструкции необходимо обеспечить в тамбуре минимальное свободно пространство для разворота кресла-коляски между дверями (п. 6.1.8 СП 59.13330.2020).

Приложение 3 к Акту обследования ОСИ, к паспорту доступности ОСИ № 66/25 от «05» ноября 2025 г.

#### I Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

### <u>ГБДОУ детский сад № 65 Выборгского района Санкт-Петербурга</u> 194356, город Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.26 к.3 литер А

Наименование объекта, адрес

	Наименование		Іаличи пемен		Выявленные наруш и замечания	ения	Работы по адапта объектов	ции
№ п/п	функционально-пла	есть/	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		33, 34	- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений, с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения.	все	Обозначить на схемах (мнемосхемах, пиктограммах) пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиен ическим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (6.5.1-3 СП 59.13330.2020)	ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		35, 36	Внутренние лестницы не дублируются пандусом и/или другим подъёмным устройством.	К, С	Вдоль обеих сторон открытых лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м. (в учреждениях пребыванием детей высота дополнительного	КР.

						поручня - от 500 до 700 +/- 30 мм в зависимости от возрастной категории детей. Для детей старше пяти лет допустимо использовать поручень на высоте 700 мм)	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет					
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			,	-организовать получение услуг предоставляемых на объекте для инвалидов передвигающихся на креслах колясках на уровне первого этажа (вариант Б частичная доступность объекта).	Орг.
3.5	Дверь	есть	25, 26, 27, 29, 31	Ширина дверных полотен и открытых проемов в стене, должна быть не менее 0,9 м. Высота порогов не должна превышать0,014 м (6.2.4 СП 59.13330.2020)	С, К	- При реконструкции и/или капитальном ремонте в зонах обслуживания МГН увеличить ширину дверных проемов- не менее 0,9м., высота порога не более 0,014м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020).	ТСР КР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			все	<i>57</i> 113330. <u>2</u> 020).	
	ОБЩИЕ требования к зоне				С	- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями	Орг, ТСР

			зрения	
			BE 1 2000 9 (BALSEN LD)	

#### II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Прило	жение	Рекомендации по адаптации	
структурно-функционально й зоны		№ на плане	<b>№</b> фото	(вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Пути движения внутри здания	ДП-И (Г, У), ДУ-И (С, О), ДЧ-И(К)		25,26, 27,29, 31,33- 36	ТСР, Орг. КР,ТР	

<sup>&</sup>lt;\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

**Комментарий к заключению:** Края ступеней выделены контрастной противоскользящей лентой (35,36). Вдоль обеих сторон открытых лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м. (в учреждениях пребыванием детей высота дополнительного поручня - от 500 до 700 +/- 30 мм в зависимости от возрастной категории детей. Для детей старше пяти лет допустимо использовать поручень на высоте 700 мм). (п. 6.2.11,12 СП 59.13330.2020). Организовать получение услуг, предоставляемых на объекте для инвалидов передвигающихся на креслах колясках на уровне первого этажа (вариант Б частичная доступность объекта).

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно.

<sup>&</sup>lt;\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4 к Акту обследования ОСИ, к паспорту доступности ОСИ № 66/25 от «05» ноября 2025 г.

#### I Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

## <u>ГБДОУ детский сад № 65 Выборгского района Санкт-Петербурга</u> 194356, город Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.26 к.3 литер A

Наименование объекта, адрес

	Наименование	Нали	ичие эле	емента	Выявленные нару		Работы по адаптац объектов	ии
№ п/п	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	<b>№</b> фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		28,32			- организовано сопровождение, а также оказание помощи инвалидам с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательног о аппарата.	Орг
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		21,22, 23,30			- организовано сопровождение, а также оказание помощи инвалидам с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательног о аппарата.	Орг
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет					•	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту.	нет						
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						

	ОБЩИЕ требования к зоне					Организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ)	Opr.
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	------

#### II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности	Прило	экение	Рекомендации по адаптации	
структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	<b>№</b> фото	по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Зоны целевого назначения	ДП-И (О, У),		21,22,23	организационные	
здания	ДУ-И (Г, С, К)		28,30,32	мероприятия, ТСР	

<sup>&</sup>lt;\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

**Комментарий к заключению:** Пребывание на Объекте находится под контролем персонала, оказания необходимой помощи осуществляется в течении всего времени нахождения на Объекте. При необходимости приобрести индукционные (звукоусиливающие) системы адаптации.

Разработать регламент допуска собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, утверждённом Приказом Минтруда России от 22.06.2015 №386н. Предусмотреть специальное место для отдыха/ожидания собаки-проводника.

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно.

<sup>&</sup>lt;\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

# Приложение 5 к Акту обследования ОСИ, к паспорту доступности ОСИ № 66/25 от «05» ноября 2025 г.

## I Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений

#### <u>ГБДОУ детский сад № 65 Выборгского района Санкт-Петербурга</u> 194356, город Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.26 к.3 литер А

Наименование объекта, адрес

	Наименование		Нали элем		Выявленные нару		Работы по адаптации объектов	
1	паименование функционально- планировочного элемента	есть/	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		24,37, 38,39		все	- Установить тревожную кнопку. (п. 6.3.6; 6.5.8 СП 59.13330.2020).	ТСР, КР
5.2	Душевая/ ванная комната					все		
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		20		все		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

#### II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности	Прило	жение	Рекомендации по адаптации		
структурно-функционально й зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане № фот		по адаптацти (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ		
Санитарно-гигиенические	ДП-И (О, Г, У),		20,24,37,	ТСР, КР		
помещения	ДУ-И (С, К)		38,39			

<sup>&</sup>lt;\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

**Комментарий к заключению:** Пребывание на Объекте находится под контролем персонала, оказания необходимой помощи осуществляется в течении всего времени нахождения на Объекте.

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно.

<sup>&</sup>lt;\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Переоборудовать туалетную кабину, расположенную на первом этаже (фото 37,38,39) в соответствии с нормативными требованиями. Увеличить дверной проем, размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020).

# Приложение 6 к Акту обследования ОСИ, к паспорту доступности ОСИ № 66/25 от «05» ноября 2025 г.

#### I Результаты обследования: 6. Системы информации (и связи) на объекте

#### <u>ГБДОУ детский сад № 65 Выборгского района Санкт-Петербурга</u> 194356, город Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.26 к.3 литер <u>А</u>

Наименование объекта, адрес

	Наименование		аличис		Выявленные наруше и замечания	<b>R</b> ИН	Работы по адапт объектов	ации
№ п/п	функционально-п ланировочного элемента	есть/	№ на плане	№ фот о	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		4,9 ,34 ,40 ,41 ,42		К,Г		
6.2	Акустические средства	нет				С, Г	При необходимости приобрести портативную индукционную систему для слабослышащих посетителей.	ТСР
6.3	Тактильные средства	есть		4, 39	- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений, с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения.	С	Обозначить на схемах (мнемосхемах, пиктограммах) пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигие ническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (6.5.1-3	ТСР

				СП 59.13330.2020	
ОБЩИЕ требования	K		все	v	
зоне					

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциона льной зоны	Состояние доступности	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информации (и связи) на объекте	ДУ-И (У, О Г, С, К)		33,34, 35,36	ТСР, Орг.

<sup>&</sup>lt;\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;

**Комментарий к заключению:** Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами доступности. Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги (п. 6.5 СП 59.13330.2020). Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. (п. 6.5.9 СП 59.13330.2020).

Организовано сопровождение, а также оказание помощи инвалидам с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата.

<u>Примечание — В жилых зданиях, зданиях домов-интернатов, геронтологических центров, домов сестринского ухода, хосписов, а также в зданиях общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций тактильные напольные указатели не предусматриваются (6.2.3 СП 59.13330.2020).</u>

ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (K, O, C,  $\Gamma$ , У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД - недоступно.

<sup>&</sup>lt;\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

# ГБДОУ детский сад № 65 Выборгского района Санкт-Петербурга 194356, город Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.26 к.3 литер А



Фото № 1 – Подходы к объекту.



Фото № 2 – Подходы к объекту.



Фото № 3 – Вход на прилегающую территорию.



Фото № 4 – Кнопка вызова персонала, для оказания необходимой помощи (сопровождения).



Фото № 5 – Прилегающая территория. Выделенное место для хранения колясок.



Фото № 6 – За каждой группой закреплена прогулочная площадка, оснащенная песочницами, скамейками, малыми спортивными и игровыми формами



Фото № 7 – Прилегающая территория.



Фото № 8 – Главный вход. Входная площадка.



Фото № 9 – Наружная входная дверь.



Фото № 10 – Тамбур.



Фото № 11 – Внутренняя входная дверь.



Фото № 12 – Пост охраны. Внутренняя лестница ведущая до уровня первого этажа.

Фото № 13 — Отдельный вход в группу расположенную на уровне первого этажа.



Фото № 15 – Входная площадка.



Фото № 17 – Наружная входная дверь.



Фото № 14 – Наружная лестница.



Фото № 16 – Наружная входная дверь.



Фото № 18 - Тамбур.



Фото №19 – Внутренняя входная дверь.



Фото № 21 – Зона целевого (посещения) назначения. Группа.



Фото №23- Зона целевого (посещения) назначения. Группа.



Фото № 20 — Зона целевого (посещения) назначения. Гардероб (в каждой группе свой гардероб)



Фото № 22 – Зона целевого (посещения) назначения. Группа.



Фото № 24 – Санитарно-гигиеническое помещение. Группа



Фото №25– Пути движения внутри здания (двери). Вход в группу.



Фото № 27 – Пути движения внутри здания (двери). Кабинет психолога.



Фото №29– Пути движения внутри здания (двери). Спортивный, актовый зал.



Фото № 26 — Пути движения внутри здания (двери). Вход в группу.



Фото № 28- Зоны целевого назначения (целевого посещения). Кабинет психолога.



Фото № 30 — Зоны целевого назначения (целевого посещения). Спортивный, актовый зал.



Фото №31 – Пути движения внутри здания (двери). Мед кабинет.



Фото №33 – Пути движения внутри здания



Фото №35– Пути движения внутри здания (лестницы).



Фото № 32 — Зоны целевого назначения (целевого посещения). Мед кабинет.



Фото № 34— Пути движения внутри здания



Фото № 36— Пути движения внутри здания (лестницы).



Фото №37 – Санитарно-гигиеническое помещение.



Фото №39— Санитарно-гигиеническое помещение. Крючок для одежды и костылей




Фото №41 – Информация на объекте.



Фото № 38— Санитарно-гигиеническое помещение. Опорный поручень.



Фото № 40- Информация на объекте.



Фото № 42- Музей

#### Акт

## согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

«15» ноября 2025 г.

# Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 65 комбинированного вида Выборгского района Санкт-Петербурга

## І. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги, и составляется данный акт: <u>194356, город</u> Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 26 к. 3 литер А.

Сведения об Объекте:

- отдельно стоящее здание: <u>2 этажное.</u> <u>1908,7 кв.м.</u>
- наличие прилегающего земельного участка <u>да. 9543 кв.м.</u>

Основание для пользования Объектом - оперативное управление.

Форма собственности – Собственность субъектов Российской Федерации.

Административно-территориальная подведомственность – муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: <u>Учредителем Образовательного учреждения</u> является Санкт-Петербург в лице уполномоченных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

Функции и полномочия учредителя в отношении Образовательного учреждения осуществляет Комитет по образованию, за исключением функций

и полномочий, отнесенных к компетенции администрации Выборгского района Санкт-Петербурга, а также Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга.

Место нахождения Комитета: 190031, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8.

Место нахождения Администрации района: 194100, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, дом 86.

Место нахождения КИО: 191144, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 20, литера А.

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района

194100, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д.86.

## II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер): - *образование*. Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг):

- Реализация основных общеобразовательных программ;
- Присмотр и уход;
- Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): — *220 чел./день*.

Форма способа оказания услуг: на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.

Категории обслуживаемых инвалидов: <u>инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске,</u> <u>инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения,</u>

нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий ГБДОУ детский сад № 65 Выборгского района Санкт-Петербурга, Момотова Екатерина Павловна с одной стороны, и Председатель Региональной общественной организации инвалидов «Центр экспертизы и консультирования – «Доступная среда» Платонова Юлия Юрьевна с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

В соответствии со ст. 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

# III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов: да (соответствуют K, O, C,  $\Gamma$ , V / не соответствуют) / нет

- 1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: «нет»
- 2. Пандус стационарный наружный: «нет».
- 3. Пандус стационарный внутренний: «нет».
- 4. Пандус инвентарный, аппарели: «нет».
- 5. Наружная лестница входной зоны: «да, не соответствует С,О».
- 6. Внутренняя лестница входной зоны: «да».
- 7. Поручни наружные входной зоны: «нет»
- 8. Поручни внутренние входной зоны: «да»
- 9. Дверные проемы входной зоны: «да, не соответствует К,С,О»
- 10. Подъемные платформы наружные: «нет».
- 11. Подъемные платформы внутренние: «нет».
- 12. Кнопка вызова персонала на входной зоне: «да»
- 13. Лифт пассажирский: «нет».
- 14. Лифт грузовой: «нет».
- 15. Мобильные лестничные подъемники: «нет».
- 16. Санитарно-гигиенические помещения: «да, не соответствует К»
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: «нет».
  - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:

звуковой информации: «нет».

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: «да, только у входа на прилегающую территорию».

- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: «нет».
- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск, бегущая строка), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: «нет».
- 18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: «да».

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: «да».

## IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения FEДOY детский сад № 65 Выборгского района Санкт-Петербурга расположенного по адресу 194356, город Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.26 к.3 литер A и учитывая помещения в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время доступным для инвалидов с умственными нарушениями; условно доступным (с помощью персонала) для инвалидов, с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с нарушениями зрения; временно не доступен для инвалидов передвигающихся на креслах колясках.

Условная доступность объекта обеспечена оказанием необходимой помощи МНГ. Приказом назначены ответственные сотрудники, которые при необходимости оказывают помощь и сопровождение по Объекту в соответствии со статьей 15 федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта  3	№ приказа, дата 4
	-	Основные меры	
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г, У	-организовано сопровождение, оказание необходимой помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения.	Приказ № 204-о.д. от 27.08.2025 г.
1.2	К, О, С, Г, У	- вход на прилегающую доступен для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН). Калитка выделена контрастно. Установлена информационная тактильная табличка (фото 4). Имеется кнопка вызова персонала, для оказания необходимой помощи (сопровождения) (фото 4). Выделенное место для хранения колясок (фото 5). Рекомендуется привести в соответствие перепад высот бортовых камней вдоль газонов и озелененных площадок, используемых для рекреации, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,015 м. 5.1.9. СП 59.13330.2020.	
2.1		Зона: входной узел. Главный вход	
2.1.1	С	-контрастно выделить ручки входных дверейконтрастно обозначить высоту порога.	
2.2.1	Ο, C, Γ, У	Зона: входной узел. Отдельный вход в группу расположенную на уровне первого этажа - вдоль обеих сторон открытых лестниц необходимо	

2.2.2	О, С, Г, У	устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м. (в учреждениях пребыванием детей высота дополнительного поручня - от 500 до 700 +/-30 мм в зависимости от возрастной категории детей. Для детей старше пяти лет допустимо использовать поручень на высоте 700 мм.  (п. 5.1.13 СП 59.13330.2020; ГОСТ Р 51261-2022)  Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней,	
2.2.3	К	без подступенков. (п. 5.1.12 СП 59.13330.2020) -установить пандус на высоту входной площадки. (п. 6.2.9-12 СП 59.13330.2020)	
2.2.4	С	- контрастно выделить первую и последнюю ступени	
2.2.5	К, О, С, Г, У	маршей лестниц (п. 6.2.8 СП 59.13330.2020)  -при реконструкции и/или капитальном ремонте увеличить дверные проемы главного входа до нормативных значений (0,9 м рабочее полотно), снизить высоту порога (1,4 см), предусмотреть смотровые панели. (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020).	
2.2.6	К, О, С, Г, У	-установить навес, предусмотреть подсветку входа.	
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К, О, С, Г, У	- организовано сопровождение, оказание необходимой помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения.	Приказ № 204-о.д. от 27.08.2025 г.
3.2	С	- Обозначить на схемах (мнемосхемах, пиктограммах, табличках с шрифтом Брайля) пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (6.5.1-3 СП 59.13330.2020)	
3.3	О, С, Г, У	- вдоль обеих сторон открытых лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м. (в учреждениях пребыванием детей высота дополнительного поручня - от 500 до 700 +/- 30 мм в зависимости от возрастной категории детей. Для детей старше пяти лет допустимо использовать поручень на высоте 700 мм	
3.4	К	- при реконструкции и/или капитальном ремонте в зонах обслуживания МГН увеличить ширину дверных проемовне менее 0,9м., высота порога не более 0,014м (п. 6.2.4 СП 59.13330.2020).	
4		Зона: места обслуживания инвалидов	

			T			
4.1		- организованно обучение специалистов, по оказанию				
		необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание	Печчин			
	К, О, С, Г, У	специфики различных групп инвалидности и влияние ее на	Приказ № 204-о.д.			
	, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,	способность передвижения внутри помещений, умение	от 27.08.2025 г.			
		использовать специальную технику при оказании помощи	01 27.00.2023 1.			
		МНГ).				
4.2	Γ	-при необходимости приобрести индукционные				
		(звукоусиливающие) системы адаптации.				
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения				
		(туалетные кабины)				
	K, O, C	- переоборудовать туалетную кабину, расположенную на				
		первом этаже (фото 37,38,39) в соответствии с				
5.1		нормативными требованиями. Увеличить дверной проем, размеры доступных и универсальных				
		(спения пизирования му)				
		зависимости от расстановки и габаритов применяемого				
		оборудования (п. 6.3.3 СП 59.13330.2020).	¥			
5.2	К, О, С, Г, У	-установить тревожную кнопку. (п. 6.3.6; 6.5.8 СП				
6		59.13330.2020).				
		Информационное обеспечение на Объекте				
		- доступные для МГН элементы здания и территории				
	К, О, С, Г, У	должны идентифицироваться символами доступности.				
		Системы средств информации и сигнализации об				
		опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных				
6.1		для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их				
		движения, должны быть комплексными и				
		предусматривать визуальную, звуковую и тактильную				
		информацию с указанием направления движения и мест				
		получения услуги. Включая электронные средства				
		(информационный киоск, бегущая строка).				
	К, О, С, Г, У	-на официальном сайте учреждения в сети Интернет				
		размещена информация о предоставляемых услугах и о				
6.2		доступности для МГН https://ds65.vyb.gov.spb.ru/				
		Информация постоянно обновляется в соответствии с				
		изменениями условий доступности Объекта.				
		<b>Дополнительные меры</b> (при наличии)				
7		Зона: пути движения к Объекту				
7.1	К, О, С, Г, У	Объект находиться в зоне пешей доступности. А также				
		Автобусом № 275, 121, 143, 178, 251, 271, 283, 198, 248,				
		259 до остановки «ул. Есенина 30».				
	К, О, С, Г, У	Обозначить не менее одного места дорожной разметкой по				
7.2		ГОСТ Р 51256 и на земельном участке здания – дорожным				
		знакам по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290				
		СП 59.13330.2020) Организация в чьей ведомости				
		находится территория.				
- преб	- пребывание на Объекте нахолится пол контролем персонала оказания необходимой помочии					

<sup>-</sup> пребывание на Объекте находится под контролем персонала, оказания необходимой помощи осуществляется в течении всего времени нахождения на Объекте.

#### V. Рекомендации:

- организовать и обновлять по необходимости систему средств информации зон и помещений, входных узлов и путей движения обеспечивающею непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения.
- разъяснения в доступной для инвалидов форме порядка посещения (нахождения, использования) и совершении ими других необходимых действий в соответствии с целями посещения объекта.
- <u>- разработать регламент допуска собаки-проводника при наличии документа,</u> подтверждающего её специальное обучение, утверждённом Приказом Минтруда России от 22.06.2015 №386н. Предусмотреть специальное место для отдыха/ожидания собакипроводника.

Wall Wall

Консультирования «Доступная Среда» OFPH 1187800002631 WHH 7801358231

Санкт-Петер

Заведующий ГБДОУ детский сад № 65 Выборгского района Санкт-Петербурга

/ Е.П. Момотова / М.П.

Председатель РООИ «Центр экспертизы и консультирования -«Доступная среда».

Ю.Ю. Платонова /